


改善箇所説明図

車体の左右側面ガラスにレンタル会社の管理番号を貼り付けている。



対策

キャブ仕様機側面ガラスに貼り付けたレンタル会社の管理番号のステッカーを剥がし、リアフェンダー側面に貼り直す。

不具合内容：

ホイールローダのキャブ仕様機両側面ガラスにレンタル会社の管理番号のステッカーを販売会社で貼付されたものがある。その為、道路運送車両法の保安基準第29条(窓ガラス)に適合しないおそれがある。

改善の内容：

対象車両のステッカー貼付け位置を確認し側面ガラスに貼付けされていた場合は、ステッカーを剥がし、リアフェンダー側面に貼り直す。

改善後の識別：

外見より判断可能なため識別は実施しない。