


改善箇所説明図



原動機のクランクケースにおいて、鑄造作業が不適切なため、エンジンオイルの通路と繋がる鑄巣穴が生じているものがある。そのため、運転時に当該鑄巣穴からエンジンオイルが漏れるおそれがある。

改善の内容：全車両、クランクケースを点検し、エンジンオイルの漏れが認められる場合は、エンジン本体を良品と交換する。

識別：リコール番号入りの識別ステッカーを車台番号打刻位置付近に貼付する。

注： は交換する部品を示す。