


改善箇所説明図



後席ドア後部のクォータウィンドウガラスのモールディングにおいて、取付構造が不適切なため、冷熱の繰返しで取付部が劣化して剥がれることがある。そのため、浮きや異音が発生し、最悪の場合、モールディングが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、クォータウィンドウガラスを対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の1桁目の上に黄色ペイントを塗布する。