



改善箇所説明図



突入防止装置において、リヤバンパとスペーサの組付け指示が不適切なため、リヤバンパ取り付け用ボルトの本数が不足しているものがある。そのため、保安基準第 18 条の 2 を満足しないおそれがある。

改善の内容：

全車両、ボルトの本数を点検し、不足している場合はボルトを追加する。

識別：改善済車両にはシリアルナンバープレートの上に黄色ペイントを塗布する。