

改善箇所説明図



※外観は代表車種を示す

基準不適合発生箇所

車両製作工場の出荷検査において、出荷検査の管理が不適切なため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。

改善措置の内容

全車両、出荷検査の管理が不適切であった装置について、指定整備工場において自動車検査員による確認を行い、道路運送車両の保安基準に関する不具合が認められた場合は是正する。

識別 : 助手席側ステップ部VINプレート右下に赤色のペイントを塗布する。