


改善箇所説明図



前照灯において、車両製造工場の光軸検査設備で、受光器の設定位置が不適切な状態で光軸の調整、検査を行ったものがある。そのため、光軸が保安基準を満足していないおそれがある。

改善の内容

全車両、前照灯の光軸を点検し、調整が必要な場合は光軸調整を行う。

識別：ID プレートに白金のシールを貼付する。

注： は点検し、調整する部品を示す。