


改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

不具合の内容

エンジン式フォークリフトの走行装置において、アクスルシャフトの熱処置管理が不十分なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとアクスルシャフトが折損し、走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、アクスルシャフトを良品に交換する。

識別

フロントプロテクターの前面にリコール届出番号入りのステッカーを貼付する。