


改善箇所説明図



注: は交換部品を示す。

フォーク・リフトにおいて、走行用モータ配線部の防水処置が不適切なため、走行モータに大量の水や塩水が掛かると、走行モータ内部に水が浸入し、エラーを発報し車両停止になるおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、走行用モータを防水対策品に交換する。

識別: バッテリフードを開けたヒューズボックス取付ブラケットに薄緑色マークで識別する。

