


改善箇所説明図



注: は、交換部品を示す。

P 部

改善後	改善前

ECE マーク

2 名キャブ仕様のショベル・ローダにおいて、部品の管理が不適切なため、協定規則 43 号に基づく記号 (ECE マーク) が刻印されていない窓ガラスを装着したものがある。そのため、保安基準第 29 条 (窓ガラスの基準) に適合しないおそれがある。

改善措置の内容：全車両、前面ガラスに記号 (ECE マーク) が刻印されているか確認し、刻印されていない車両は新型自動車と同一の記号 (ECE マーク) が刻印されている前面ガラスに交換する。

識別方法：ECE マークの有無により識別する。