


改善箇所説明図



カーテンエアバッグにおいて、クッションの縫製が不適切であったため、カーテンエアバッグの展開が適切に行われないものがある。そのため、衝突時にカーテンエアバッグによる乗員頭部の衝撃吸収性能が不足するおそれがある。

改善の内容

全車両、カーテンエアバッグを良品に交換する。

識別： I Dプレートに白色の丸シールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。