

改善箇所説明図

【対象車両外観】



【不具合対象部位】



後退灯

対策品を示す

【改善対象部位詳細】



LEDバックランプ本体



LEDバックランプ レンズカバー除去後(LED素子 計6点)



LEDバックランプ 対策品背面(シリアル管理品)

【不具合の内容】

塵芥車等において、装着した後退灯(LED式)の耐久性が不適切なため、使用過程において、后退灯内部の配線が断線することがある。そのため、后退灯が早期に不灯になり、車両後退時の安全が確保できないおそれがある。

【改善の内容】

全車両、后退灯を対策品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車には運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No.5144のステッカーを貼付する。