

改善箇所説明図

対象車両外観



は追加する部品を示す。

【不具合の内容】

車両の架装において、架装物の設計が不適切なため、荷箱内部の架装時に重心位置が高くなってしまっているものがある。その為、最大安定傾斜角度の基準値を満たさないおそれがあり、最悪の場合、走行中に横転するおそれがある。

【改善の内容】

全車両、実車にて確認を行う。また、改善が必要な場合は、床下部に錘を取り付ける。

【識別方法】

・改善実施済車には、助手席側シャッター内部に転角検査済のシールを添付する。