


改善箇所説明図



注： は修正部品を示す。

不具合の内容

電動式フォークリフトの制動装置において、制御コントローラのプログラムが不適切なため、バッテリー低電圧エラー状態のときに機能する制動装置が作動せず、安全に減速及び停止できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、制御コントローラのプログラムを対策仕様に修正する。

識別

フロントプロテクターの前面にリコール届出番号入りのステッカーを貼付する。