


改善箇所説明図



オーバーヘッドガードの後方右側の支柱に、オプション仕様で警報器付きグリップが搭載されており、当該警報音は、車検仕様で搭載されている警報器の警報音と異なるため、歩行者や他の交通が誤認識するおそれがある。

改善内容：

全車両、ワイヤーハーネスを対策品に交換する。

注： は交換する部品を示す。