


改善箇所説明図①



運転者席用シートベルトもしくはステアリングコラムにおいて、交換修理用部品カタログでの部品番号指示が不適切なため、正規仕様と異なる部品が取り付けられたものがある。このため、最悪の場合、一部条件下では乗員保護性能が十分に発揮されないおそれがある。


改善の内容

全車両、運転者席用シートベルトもしくはステアリングコラムを正規仕様の部品と交換する。

注：図中の 内は、交換部品を示す。

識別：運転席ドアチェッカーのヒンジにあるピン頭部（車両上側）に、白または黄色ペイントを塗布する。

改善箇所説明図②③



運転者席用エアバッグにおいて、交換修理用部品カタログでの部品番号指示が不適切なため、正規仕様と異なる部品が取り付けられたものがある。このため、最悪の場合、一部条件下では乗員保護性能が十分に発揮されないおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席用エアバッグを正規仕様の部品と交換する。

注：図中の 内は、交換部品を示す。

識別：運転席ドアチェッカーのヒンジにあるピン頭部（車両上側）に、白または黄色ペイントを塗布する。