


改善箇所説明図



電気式フォークリフトにおいて、リアタイヤホイールの強度が不十分なため、亀裂が発生するものがある。
そのため、そのまま使用を続けると、リアタイヤホイールが破損し、最悪の場合、タイヤが脱落する。

改善内容：

全車両、左右リアタイヤ及び、リアタイヤホイールを対策品へ交換する。

注： は交換する部品を示す。