

改善箇所説明図①




部品交換



VS323

ターンユニット



不具合内容


道路運送車両の保安基準改正があった際、方向指示器のターンユニットの設計が誤っていたため、方向指示器が断線等不具合を起こした場合に運転者に警告が示されない。そのため、方向指示器の故障に気づかず運転し続けるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ターンユニットを交換し規定の機能を持つ方向指示器にする。

識別方法

ターンユニットに白色マーキングを行う。



改善箇所説明図②



部品追加



VM215G

ターンユニット

ハーネス



不具合内容

道路運送車両の保安基準改正があった際、方向指示器のターンユニットの設計を変更する必要があるにもかかわらず、変更をせず生産を続けたため、方向指示器が断線等不具合を起こした場合に運転者に警告する機能がない。そのため、方向指示器の故障に気づかず運転し続けるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ターンユニットおよびハーネスを追加し規定の機能を持つ方向指示器にする。

識別方法

ターンユニットに白色マーキングを行う。

