

改善箇所説明図



前照灯（ヘッドランプ）

基準不適合発生箇所

右側前照灯において、車両生産工場の光軸調整設備の設定が不適切な状態で検査、調整を行ったため、光軸が保安基準を満足していないおそれがある。

改善の内容

全車両、右側前照灯の光軸を点検し、調整が必要な場合は光軸調整を行う。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、措置する部品を示す。