



改善箇所説明図



車両運搬車のリヤコンビネーションランプ一体型の後部反射器において、当該ランプの後部反射器の位置が異なることを認識せずに取り付けたため、後部反射器の取り付け位置が道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善内容

全車両、適合した位置に後部反射器を追加する。



注：□ は、追加部品を示す。

リヤコンビネーションランプ内の反射器は、後部反射器以外の反射器とする。

識別：追加された後部反射器の有無にて識別する。