



改善箇所説明図



高所作業車において、リヤコンビネーションランプの取り付け位置が不適切なため、尾灯および制動灯の視認範囲が道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがある。

改善内容

全車両、尾灯および制動灯の視認範囲を測定し、保安基準に適合しない場合はリヤコンビネーションランプの取り付け位置を車両外側に変更する。



識別：リヤコンビネーションランプに白色ペイントを行う。