

改善箇所説明図

改善前



後方標識板（白色反射）
基準不適合発生箇所

改善後



後方標識板（白色）

基準不適合発生箇所

凍結防止剤散布車、散水車及びロータリ除雪車のその他の灯火等において、オプション設定時の法規確認が不十分であったため、後方標識板の反射光の色が白色であり、保安基準に適合しない。

改善措置の内容

全車両、白色部が反射しない後方標識板に交換する。

注：  は、交換部品を示す。

識別： 改善実施済車は、後方標識板の色（反射無し）で判断できるため特別な識別表示は行わない。