


改善箇所説明図



マニュアルトランスミッションを搭載した小型トラック・バスにおいて、不良品の後退灯用スイッチを組付けたため、そのままの状態で使用を続けると、後退時の状態を正しく検知出来なくなることがある。そのため、後退時に後退灯が点灯せずバックブザーも鳴らなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、後退灯用スイッチを点検し、不良品と判断された場合は、正常品の後退灯用スイッチに交換する。

注： ☐ は、不良品と判断された場合に正常品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、後退灯用スイッチハーネス中央部に白色ペイントを塗布する。