



改善箇所説明図




改善前

改善後



亀裂 基準不適合発生箇所



亀裂を溶接補修

基準不適合発生箇所

ロータリ除雪車の車枠において、車枠強度が不足しているため、車枠に亀裂が発生することがある。
そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、車枠が折損するおそれがある。

改善措置の内容

恒久措置の検討に時間を要することから、暫定措置として全車両、当該部の亀裂の有無を確認する。

なお、上記結果より亀裂が確認された場合は、溶接補修を実施する。

また、亀裂が確認されなかった車両は、稼働状況を考慮した日程で亀裂の有無の確認を実施し、亀裂が確認された場合は、溶接補修を実施する。

識別：改善実施済車は、運転席ドア開口部に白色ペイントを塗布する。

白色ペイント

