


改善箇所説明図



農耕トラクタの走行装置において、塗装工程が不適切なため、ホイールの塗膜硬度が不足しているものがある。そのため、ホイールの取付ボルト・ナットが緩むおそれがある。

改善の内容

全車両、ホイールの取付ボルト・ナットを規定トルクで増し締めする。なお、型式によって、前輪のみ、または、前後輪ともに増し締め対応とする。

識別：改善実施済車には、型式銘板の近傍にリコール届出番号の入ったステッカーを貼付する。