


改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。

前面および後面ガラスにおいて、接着工程の管理が不適切なため、接着が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両振動等により接着が剥がれて車室内へ水が浸入し、最悪の場合、ガラスが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ガラスを新品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号のハイフンの上に黄色ペイントを塗布する。