




改善箇所説明図



亀裂 基準不適合発生箇所



不適合車枠



恒久対策車枠

基準不適合発生箇所

ロータリ除雪車の車枠において、車枠強度が不足しているため、車枠に亀裂が発生することがある。
そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、車枠が折損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、車枠を対策品に交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別： 改善実施済車は、運転席ドア開口部に青色ペイントを塗布する。

青色ペイント

