


改善箇所説明図



大型観光バスにおいて、ハンドル固定ボルトの締付け工程が不適切なため、当該ボルトを取付けずに出荷された車両がある。そのため、ハンドルがシャフトから外れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ハンドル固定ボルトを点検し、取付けられていない場合は当該ボルトを規定トルクで締付け、取付けられていた場合は規定トルクで締付ける。

注：□ は、装着および規定トルクで締付ける部品を示す。

識別：作業完了車には、ハンドル調整レバー部のブラケットに白色ペイントを塗布する。