


改善箇所説明図




道路作業車に備えた散光式警光灯において、電源スイッチの製造工程が不適切なため、スイッチ接点にグリスを塗布していないものがある。そのため、スイッチ操作を繰り返すと、最悪の場合、導通不良により散光式警光灯が点灯中に消灯するおそれがある。

改善の内容

全車両、電源スイッチを良品に交換する。

識別：左リヤドアのロアヒンジ取付けボルト(上側)の頭に黄ペンを塗布する。

注)  は、交換する部品を示す。