


改善箇所説明図



は交換部品を示す。

最高速度 20 キロメートル毎時以上のフォークリフトにおいて、生産指示が不適切なため、ソフトウェアの設定が誤っている。そのため、スピードメーターが表示されない。

改善内容

全車両、正しい設定のヴィークルコントロールモジュールに交換する。

識別：車台番号の末尾の右に白色ペイントを塗布する。