

改善箇所説明図

【対象車両外観】



【不具合対象部位】



作業灯ブラケット

亀裂箇所

○の部位は不具合を示す

【改善対象部位詳細】



対策用作業灯ブラケット

【不具合の内容】

塵芥車後部に取付された作業灯において、設計検討が不十分だったため、走行中の振動により取付ブラケットに亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ブラケットが折損し作業灯が脱落することにより、他の交通の妨げになるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、対策ブラケットへ交換する。

【識別方法】

改善実施済車には運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No.5532のステッカーを貼付する。