


改善箇所説明図



農耕トラクタの燃料装置において、燃料リターンホースの成型が不適切なため、当該燃料リターンホースの接続部から亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進展して燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料リターンホースのロット番号を確認し、該当するものは良品に交換する。

識別：改善実施済車には、型式銘板の近傍にリコール届出番号の入ったステッカーを貼付する。