


改善箇所説明図



コンビネーションメータにおいて、市場整備のため制御プログラムを配信する際の条件設定が不適切なため、整備時に誤った制御プログラムが書き込まれたものがある。そのため、クルージング&トラフィック・サポートの機能で走行中にハンドルから手を放す、または緩く握った状態が一定時間続いた場合に作動する、ハンドル操作を促すための警告がコンビネーションメータに表示されないおそれがある。

改善の内容

全車両、コンビネーションメータの制御プログラムを正しいプログラムに修正する。

識別：車台番号打刻のハイフン後5番目の数字上部に白ペンを塗布する。

注) は、プログラムを修正する部品を示す。