

## 改善箇所説明図



不適合発生箇所(後退灯)



矢視図

不具合内容:

農耕トラクタの後退灯において、CVTトランスミッション制御システムの仕様が不適切なため、特定の後進操作(HOMEスイッチによる後進操作)時に後進の信号が車両制御システムに送信されず後退灯が点灯しない。そのため、保安基準に適合しない。

改善の内容:

全車両、CVTトランスミッション制御システムのソフトウェアを変更する。

改善後の識別:

右図の場所(機種銘板の左下)に白色マーキングを実施する。

