


改善箇所説明図



トラックのメータークラスターにおいて、ソフトウェアが不適切なため、マルチインフォメーションパネルが突然消灯する、または何も表示されなくなるおそれがある。そのため、走行距離を確認できなくなる。

改善措置の内容

全車両、メータークラスターのソフトウェアを点検し、不具合品の場合は対策品のソフトウェアに書き換える。

注：□ は、ソフトウェアが不具合品の場合に対策品と書き換える部品を示す。

識別：作業完了車には、運転席下側の診断ツール接続コネクタ付近に白色ペイントを塗布する。