


改善箇所説明図



バッテリーとモーターをつなぐ電気配線（高電圧線）において、車両状態での検証が不十分であったため、当該電気配線に橙色の被覆で覆われていない範囲がある。そのため、保安基準第17条の2に適合しない。

改善の内容：全車両、当該電気配線の該当箇所に橙色のテープを巻き付ける。

識別：外観で容易に識別できるため、特別な識別は行わない。

注： は処置する部品を示す。