



## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所



エンジン左後側マウントブラケット



ブラケットを取付けている最上部のマウントボルト

6R30 型エンジンの左後側マウントブラケットにおいて、製造指示が不適切なため、誤品のマウントボルトを最上部に組付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該マウントボルトが緩んで脱落し他の交通の安全に影響を及ぼすおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、フライホイールハウジングの製造番号を点検し、エンジン左後側マウントブラケットを取付けている最上部のマウントボルトが誤品であると判断された場合は、当該ボルトを正規品に交換する。

注：   は正規品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、エンジン左後側マウントブラケットの最上部マウントボルト取付け部の上側に白色ペイントを塗布する。