


改善箇所説明図



車両電源を制御するボディコントロールモジュールにおいて、製造工程が不適切なため、内部回路が損傷しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボディコントロールモジュールが起動しなくなり、最悪の場合、エンジン始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ボディコントロールモジュールを良品に交換する。

識別：IDプレートに赤色のシールを貼付する。

注：□ は、交換する部品を示す。