


改善箇所説明図



エンジン制御ユニットにおいて、設定値の書き込み指示が不適切なため、汎用故障診断ツールで車両識別番号（VIN）を表示することができない。そのため、保安基準に適合しない。

改善の内容:
全車両、エンジン制御ユニットの設定値を書き換える。

識別：運転席ステアリングコラムブラケット部に、識別ペイント（白色）を塗布する。

注： は、措置する部品を示す。