


改善箇所説明図



手動運転装置付きの福祉車両において、アキセルリングを戻すためのスプリングの設定荷重が不適切なため、アキセルリングが戻らないことがある。そのため、車両が減速しないおそれがある。

改善の内容

全車両、アキセルリングを戻すためのスプリングを対策品に交換する。

識別：車台番号打刻のハイフン後 1 番目の数字上部に黄ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。