


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

車両の製造において、修理後の再検査設備が不適切なため、ソフトウェア情報の確認ができていない。

改善の内容

ソフトウェア情報を確認する。

識別：車台番号打刻の下一桁目上部に黄色ペイントを塗布する。