



改善箇所説明図



フロントアンダーガードの締結方法詳細



注: は交換部品を示す。
 は追加部品を示す。


ショベル・ローダのフロントアンダーガードの取付けボルトにおいて、設計検討が不十分なため、稼働時の外力による捻じれなどにより、ボルトに緩みが生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとボルトが折損し、最悪の場合、フロントアンダーガードが脱落するおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、フロントアンダーガードの締結方法を変更する。
 また、フロントアンダーガードを対策品に交換する。

■識別

フロントアンダーガード形状による。

変更後品



変更前品

