


改善箇所説明図



不具合の概要

セミトレーラの車幅灯において、設計検討が不十分なため、当該灯火の幾何学的視認性が保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、車幅灯を適切な位置に移設する。

又、一部の車両においては取付ブラケットを対策品に交換し、車幅灯を適切な位置に移設する。

識別：

リコール実施済み車には、車枠の車台番号付近に№5710 のステッカーを貼付する。