


改善箇所説明図



発電用モーター



基準不適合発生箇所

e-POWER車の発電用モーターにおいて、ステータコアへの絶縁材（ワニス）塗布量管理が不適切なため、ワニスの塗布量が少ないものがある。そのため、絶縁不良が発生し、絶縁不良により絶縁抵抗値が低下し、そのまま使用を続けると、e-POWERシステム警告灯の点灯及び、警告メッセージが表示され発電用モーターが発電を停止することで、EVバッテリーへ電源供給がされなくなり、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、発電用モーターのシリアル番号を確認し、不具合対象であれば対策品に交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの上横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。