


改善箇所説明図



注：□ は点検・交換部品を示す。

パノラミックビューモニターの前方および側方カメラにおいて、カメラ回路素子の製造工程の検討が不十分なため、素子内部に亀裂が生じているものがある。そのため、使用過程で亀裂が進展して導通不良となり、車両の直左の映像が確認できず、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該カメラの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。

識別：改善済車両には、車台番号のハイフンの上に黄ペイントを塗布する。