


改善箇所説明図



交換修理用部品のサプライポンプにおいて、表面処理工程が不適切なため、部品強度が不足しているものがある。そのため、高負荷運転の繰り返しにより亀裂が生じ、燃料漏れに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、サプライポンプを良品に交換する。

識別 : 助手者席ドア開口部のドアストライカ左下に識別シール（茶色）を貼付する。

注 : は、措置する部品を示す。