



改善箇所説明図



後退時車両直後確認装置において、当該装置の装着条件に関する法規の確認が不足していたため、バックカメラとモニターが取付けられていない。そのため、保安基準に適合しない。

改善の内容：全車両、後退時車両直後確認用のバックカメラとモニターを追加する。

識別：外観で容易に識別できるため、特別な識別は行わない。

注： は追加する部品を示す。