


改善箇所説明図



注：□ は、措置する装置を示す。

〔ショベル・ローダのステアリングホイールとステアリングコラムの締結部において、作業指示が不適切なため、ナットが規定トルクで締付けられていないものがある。
そのため、操舵等の入力によりナットが緩み、ステアリングホイール操作時にガタつきが発生するおそれがある。〕

改善措置の内容： 全車両、ステアリングホイールとステアリングコラム締結部のナットを規定トルクで再締付けを行い、締付け完了の識別としてナットに赤色のマーキングを付与する。

識別： キャブ内のヒューズボックスカバーの裏面に赤色のペイントを塗布する。