


改善箇所説明図



注：□ は交換・追加部品を示す。

電気装置において、バッテリー取り付け方法の設計検討が不十分なため、走行時の車両振動によりバッテリーの端子部分が破損することがある。
そのため、エンジン停止後に再始動ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、バッテリー取付ステーを対策品に交換するとともに防振シートを追加する。

識別：製造銘板付近に赤色丸の識別ラベルを貼付する。