

## 改善箇所説明図



注：    は交換部品を示す。

ショベル・ローダ等の駐車ブレーキにおいて、組付け作業が不適切なため、シリンダーピストンシールを逆向きに組付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、駐車ブレーキシリンダーから油漏れが発生し、警告灯が点灯するおそれがある。

改善措置の内容：全車両、駐車ブレーキシリンダーを良品に交換する。

識別：キャブ内のヒューズボックスカバーの裏面に緑色のペイントを塗布する。