


改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。

不具合の内容

電動式フォークリフトにおいて、設計指示が不適切なため、走行用前照灯が即時に手動により停止できない。そのため、灯火器の技術基準を満足せず、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、前照灯スイッチ配線を対策品に交換する。

識別

フロントプロテクターの前面にNo.5835のステッカーを貼付する。